



Pełny asortyment nowych części, oryginalnych i zamienników do luksusowych aut brytyjskich: Jaguar/Daimler, Range Rover, Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce, TVR.

V12, Marianów 23A, 98-105 Wodzierady
tel. +48 506 11 22 04, fax. +48 42 209 49 47
email: sklep@v12.com.pl
strona internetowa: www.v12.com.pl
sklep internetowy: www.sklep.v12.com.pl
forum techniczne Jaguar: www.forum.v12.com.pl
forum techniczne Range Rover P38A: www.range-rover.org

Jaguar XJ40, kod błędu Fuel Fail 39

Wyświetlenie kodu 39 oznacza, że ECU wykrył nieprawidłowość w obwodzie recyrkulacji spalin EGR.

Czujnik temperatury EGR znajduje się za przepustnicą, w dolnej części kolektora dolotowego, koło wlotu spalin.

Czujnik EGR jest termistorem o ujemnej charakterystyce (rezystancja zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury).

Temperatura (C)	Rezystancja (Ohm)
50	710000
100	94000

Opracowanie techniczne: jagoholic@wp.pl