



Pełny asortyment nowych części, oryginalnych i zamienników do luksusowych aut brytyjskich: Jaguar/Daimler, Range Rover, Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce, TVR.

V12, Marianów 23A, 98-105 Wodzierady

tel. +48 506 11 22 04, fax. +48 42 209 49 47

email: sklep@v12.com.pl

strona internetowa: www.v12.com.pl

sklep internetowy: www.sklep.v12.com.pl

forum techniczne Jaguar: www.forum.v12.com.pl

forum techniczne Range Rover P38A: www.range-rover.org

Jaguar XJ40, kod błędu Fuel Fail 26

Wyświetlenie kodu 26 oznacza, że sygnał z sondy lambda utrzymuje się poza właściwym zakresem lub wskazuje na zbyt ubogą mieszankę.

Możliwe przyczyny:

- za niskie ciśnienie paliwa (zatkany filtr, uszkodzony regulator ciśnienia paliwa, niedomaganie pompy paliwa)
- fałszywe powietrze w układzie dolotowym (uszkodzony któryś z przewodów podciśnieniowych, uszkodzona uszczelka kolektora ssącego, przerdzewiałe przewody EGR, przepuszczający zawór AIR)
- wypadanie zapłonów (zużyte świece, przewody zapłonowe, kopułka, palec rozdzielacza)
- zawór EVAP zablokowany w pozycji otwartej
- uszkodzona sonda lambda
- uszkodzony MAF lub połączenia elektryczne

Najlepiej zacząć poszukiwanie usterki od układu zapłonowego - jeśli kopułka, palec, świece, przewody zapłonowe są stare, należy je wymienić.

Opracowanie techniczne: jagoholic@wp.pl